

Umweltinspektionsbericht - Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6
Datum des Berichts: 26.11.2024

Angaben zur Deponie

Anlage: Deponie Horrem
Entsorger-Nr.: E36238044
Arbeitsstätten-Nr.: 6336094
Anlagen-Nr.: 0001
Standort: Josef-Bitschnau-Straße 42, 50169 Kerpen-Horrem
Betreiber: Deponiegesellschaft Horrem Dr. Müller GmbH, Dieselstraße 10, 50354, Hürth

Deponieabschnitt, Deponieklasse und Betriebsphase: Bodendeponie, DK I, Stilllegungsphase
Mineralstoffbereich, DK I, Stilllegungsphase

Inspektionsintervall nach Überwachungsprogramm: 36 Monate

Angaben zur Vor-Ort-Besichtigung

Datum der Inspektion: 26.11.2024
Inspektionsdauer vor Ort: 2-4 Stunden
Inspektion angekündigt: ja
planmäßig/zusätzlich: planmäßig
verstärkt geprüfte Bereiche: Wasser, Luft, Boden
Veranlasste Maßnahmen: keine Maßnahmen

Mangel-Nr	Mangelbeschreibung	Mangelbewertung ¹⁾	wiederholt	zu beheben bis	beheben
-----------	--------------------	-------------------------------	------------	----------------	---------

Gesamtbewertung der Mängel: Keine umweltrelevanten Mängel festgestellt
Bemerkung: Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase

¹⁾ Geringfügige Mängel: sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

Erhebliche Mängel: sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

Schwerwiegende Mängel: sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können.