



# Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg zur Umweltrevision einer

Abfallbehandlungsanlage

vom 20.06.2021

Betreiber: REMONDIS Olpe GmbH

am Standort: Raiffeisenstraße 39  
57462 Olpe

Die Firma REMONDIS Olpe GmbH betreibt am oben genannten Standort eine Anlage zum Umschlag, Zwischenlagern und Behandeln von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen.

Datum der Überwachung: 08.04.2021  
Vor-Ort-Aufwand: 2 Personenstunden (inkl. Fahrzeit)  
Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 3 Personenstunden  
Gesamtaufwand: 5 Personenstunden

Art der Revision:  angemeldet /  unangemeldet  
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht:

Immissionsschutz, Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Grundlage der Überwachung: § 52 BImSchG und § 47 KrWG

Ergebnis der Überwachung: Bei der Überprüfung wurden keine Mängel festgestellt.

Veranlasste Maßnahmen: Keine

Definition der Mängelcharakterisierung:

#### Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.